

B.0015.2.5.2022 SKOCZÓW  
K. MELARIA OGÓLNA

w.p.c. 2022-11-04 Nr 16884

Kość zał. AM

Wydział

Podpis

Skoczów, dnia 3 listopada 2022r.

Sz. P.

Rajmund Dedio  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej Skoczowa  
w/m

W nawiązaniu do pisma nr B.0015.2.5.2022 z dnia 12 września 2022 roku informuję, że wystosowano pismo do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej w sprawie wyłączenia kapliczki kubaturowej zlokalizowanej w Skoczowie obręb 2 przy ulicy Bielskiej na działkach nr 761/1 i 707/5 z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, co umożliwiło by wykreślenie z Gminnej Ewidencji Zabytków. W dniu 31.10.2022 roku do tegoż Urzędu wpłynęła odpowiedź Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej. Konserwator zabytków odniósł się negatywnie do naszej prośby. W załączeniu kopia pisma.

BIURYSTA

Mirosława Soko

Otrzymują:  
1. Adresat,  
2. WN a/a.

Prowadzący sprawę:  
Izabela Staniek  
tel.: 33 82 80 109  
[izabela.staniek@um.skoczow.pl](mailto:izabela.staniek@um.skoczow.pl)

Ochrona danych osobowych:  
[bip.skoczow.pl/ogolny-obowiazek-informacyjny](http://bip.skoczow.pl/ogolny-obowiazek-informacyjny)



Bielsko-Biała, dn.

28. 10. 2022

B-NR 5140/11 2022 DM  
URZĄD MIASTA SKOCZÓW  
KANCELARIA OGÓLNA  
Wpł. 2022 -10- 31 16637  
Ilość zał. ....  
Wydział ..... WN  
Podpis ..... gau

**Burmistrz Skoczowa**  
**Rynek 1**  
**43-430 Skoczów**

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Bielsku-Białej, w odpowiedzi na pismo znak WN.4123.6.2022 z dnia 12.09.2022 r. (data wpływu 16.09.2022 r.) w sprawie wyłączenia kapliczki kubaturowej z ok. 1810 r. położonej w Skoczowie przy ul. Bielskiej z wojewódzkiej ewidencji zabytków informuje, co następuje:

Przedmiotowa kapliczka figuruje w gminnej ewidencji Skoczowa, przyjętej Zarządzeniem Nr 0050/18/2014 w dniu 30 stycznia 2014 r.

W dniu 20.07.2022 r. na prośbę społeczników dokonano oględzin kapliczki i ustalono, że jej położenie poniżej poziomu drogi - ul. Bielskiej powoduje (zwłaszcza w okresie zimowym) jej zalewanie. Ustalono, że kapliczka w latach 60. XX w. została obłożona wtórnie kamieniem (piaskowcem breneńskim) decyzją ówczesnego proboszcza ks. Augustyna Pohla. Wewnątrz kapliczki widoczne są zawilgocenia, odpadający tynk oraz ślady glonów. „Pieta” prawdopodobnie autorstwa Wacława Donaya została przeniesiona do Muzeum Parafialnego im. św. Jana Sarkandra w Skoczowie, natomiast zlecono wykonanie kopii by mogła być eksponowana in situ. W latach 90. XX kapliczka uległa uszkodzeniu na skutek upadającego drzewa (przekazano kopię artykułu prasowego o wypadku). W protokole zapisano również, że społecznicy planują podjęcie działań mających na celu remont obiektu lub rekonstrukcję na sąsiedniej działce.

Niemniej jednak pomimo złego stanu technicznego, obiekt nie utracił walorów zabytkowych, a skala zaistniałych zniszczeń zasadniczo nie wpłynęła na czytelność jego bryły, charakteru stylowego czy ilości zachowanej substancji zabytkowej. Przedmiotowy budynek posiada w dalszym ciągu harmonijną, spójną formę i bryłę, zachowaną w pierwotnym wyglądzie (jedynie wtórna ww. okładzina).

Zły stan zachowania zabytku wynikający ze zużycia technicznego obiektu zawsze oddziałuje na jego wartość zabytkową, mogąc ją redukować, dopóki jednak istniejącym elementom tego obiektu da się przypisać to, iż stanowią one nadal nośnik wartości mających znaczenie dla historii i kultury nie może to stanowić samoistnej przesłanki do dekapitacji budynku.

Mimo stwierdzonych zniszczeń zabytkowej substancji, budynek nie utracił walorów zabytkowych, nie stwierdzono również by stan techniczny budynku nie kwalifikował go do remontu i zachowania.

Kapliczki jako małe elementy krajobrazu prócz walorów estetycznych niosą ze sobą również ważną informację o historii i społeczności, upamiętniają bowiem znaczące wydarzenia z życia mieszkańców, wskazują historyczny przebieg dróg, zasięg dawnych osad, wskazują miejsca uświęcone poprzez fakt postawienia elementu sakralnego. Znaczenie kulturowe, religijne a także krajobrazowe kapliczek jest przedmiotem ochrony konserwatorskiej. Wraz z otaczającą zielenią

opiekuńczą (w tym przypadku niezachowaną, zalecaną do przywrócenia - nasadzenia tradycyjne np. lipy) stanowią one zespół wartości kulturowo-przyrodniczych, o dużych walorach krajobrazowych.

W związku z powyższym odnosimy się negatywnie do wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków powyższego obiektu.

Z up.  
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
KONSERWATORA ZABYTEKÓW  
Starszy inspektor  
mgr Jarosław M. Męjski

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Konserwator Zabytków Architektury i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej  
Ks. dr Szymon Tracz  
ul. Żeromskiego 5a, 43-300 Bielsko-Biała
2. aa DM