

19.07.2023

Drogi i Mosty S.P. Z O.O. Cieszyń  
ul. Dąbrowska 17  
43-400 Cieszyń

Druk Nr ...1114

W sprawie fatalnej - wadliwej - faszarki  
dot.: robót inwestycyjnych drogowych ul. Górczcho  
Skochów - Łęka nowego mostu i zbudany  
koryta r. Białce przed mostem (odcinek ok. 3  
Chodzi o ustabilizowanie podłoża koryta  
r. Białce przed mostem (zbudane - pracujące  
koryta na odcinku ok. 30m)  
W/w stabilizacja polegała na wrzucaniu  
nieregularnie (była tak) kamieni do  
r. Białce o wym. 20x30cm w ilości  
około 150 szt. (określony przez projekt  
i wykonawcy jako narzut!!) ABSURD!!!  
Ta kamień powoduje więc wypuklenie  
podłoża koryta r. Białce w nowym miejscu.  
Do władomości służb nadzorujących, projektowych,  
wykonawczych - tzw fachowców!  
- aby ustabilizować podłoża trzeba kamienia i inne  
ułożyć równomierne, stabilne, jeden przy drugim  
lub ułożyć płyty betonowe płaskie lub perforowane

Od 2-ech lat prostym i introwizyjnym  
w sprawie wadliwej roboty co powoduje  
ciągły kłopot z zatokami a przede  
podwyszczeniem poziomu wody. A w czasie  
opadów deszczu do 1m.  
To spowodowało że na odczku oko 100mb  
zrobiło się zamulone bagno <sup>do 1m</sup> co w części  
wypływa z zbrojnic osadocym (droga ekspresowa  
i innych (t.j. zanieczyszczeń)  
I to wszystko przedostaje się do naszych  
pionów i studni z wodą pitną.  
W roku 2022 interwizyjnie do Piłgi Mostów  
Cieszyn. A non-stop do Wód Polskich jako  
właścicela m. Bajarka (kilka nadeśca laty).  
Już nie mamy siły i ochoty by się z tym  
tematem uporać.

Tenże koszt awarii będą kosztować dużo  
Dlatego w tym b. pilnym prostym o usunięciu  
KAMIENI z oczyszczalni podłoża m. Bajarki!!!

do władz:  
Wody Polskie

Mieszkańcy: skądś

Adres do korespondencji