

**PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
POD KĄTEM PRZYGOTOWANIA
DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021**

Przeгляд odbył się w dniach 21-25 sierpnia 2020 r.

W przeglądzie uczestniczył zespół w składzie:

Andrzej Bubnicki – Zastępca Burmistrza Skoczowa
 Joanna Radwan-Kmieciak – dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie
 Łukasz Stępień – zastępca dyrektora MZO w Skoczowie
 Maria Sobik – przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty
 Teresa Papkala – członek Komisji Kultury i Oświaty
 Maria Brodniewicz - członek Komisji Kultury i Oświaty
 Lucyna Bocek - członek Komisji Kultury i Oświaty
 Zdzisław Baranowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 Agnieszka Łukosz-Kwiatek – specjalista ds. BHP

Przeгляд placówek odbył się zgodnie z następującym harmonogramem:

DATA	NAZWA PLACÓWKI
21.08.2020 r. piątek	Przedszkole Publiczne w Ochabach – oddział zamiejscowy w Wiślicy
	Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Ochabach
	Przedszkole Publiczne w Ochabach
	Przedszkole Publiczne w Kiczycach
	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kiczycach
	Szkoła Podstawowa im. Z. Kossak w Pierścicu
	Przedszkole Publiczne w Pierścicu
	Przedszkole Publiczne w Pierścicu – oddział zamiejscowy w Kowalach
24.08.2020 r. poniedziałek	Przedszkole Publiczne w Pogórze
	Szkoła Podstawowa im. K. Marka w Pogórze
	Przedszkole Publiczne nr 3 w Skoczowie
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Skoczowie (ul. Bielska)
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Skoczowie (ul. Osiedlowa)
	Przedszkole Publiczne w Harbutowicach
	Przedszkole Publiczne nr 2 w Skoczowie
Przedszkole Publiczne nr 1 w Skoczowie	
25.08.2020 r. wtorek	Przedszkole Publiczne nr 4 – oddział zamiejscowy w Międzywiciu
	Żłobek – filia w Międzywiciu
	Przedszkole Publiczne nr 4 w Skoczowie
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie
	Żłobek w Skoczowie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Skoczowie	

Przedszkole Publiczne w Ochabach z oddziałami zamiejscowymi w Wiślicy:

Pani dyrektor Katarzyna Nowicka oprowadziła członków zespołu po placówce.

Wnioski z przeglądu w roku 2019 r.	Prace, remonty i zakupy wykonane w 2020 r.
Oddział zamiejscowy w Wiślicy:	
potrzeba wykonania nowego szamba,	Jest w trakcie realizacji
potrzeba wykonania ogrodzenia placu zabaw (brak możliwości zamknięcia furtki),	-
potrzeba zakupu zmywarki oraz nowych szafek do szatni (mniejszych ze względu na niewielką ilość miejsca w korytarzu);	Zmywarkę zakupiono, zamontowano
potrzeba wykonania nowego szamba,	W trakcie realizacji (oczekiwanie na dostawę zbiornika)
	Wykuto stare drzwi, wykonano prace murarskie, zamontowano drzwi przeciwpożarowe
	Pomalowano sale i korytarz
	Wymieniono meble, odmalowano stare meble
	Wykonano remont nowej sali
	pomalowano plac zabaw
	Zamontowano obudowy kaloryferów w salach
Ochaby:	
konieczność naprawy tynków cienkowarstwowych	-
konieczność wykonania zacienienia i klimatyzacji w sali na piętrze (temperatura latem dochodzi do 38 stopni °C),	-
remont tarasu lub jego rozebranie (naprawiony doraźnie przez konserwatora);	skuto uszkodzone płytki, nowe w trakcie montażu
zakup nowych urządzeń na plac zabaw	wykonano remont placu zabaw przy przedszkolu i zewnętrznym
konieczność likwidacji ogrodu na dachu, do którego brak dostępu;	-
potrzeba zakupu piecyka gazowego;	-
	wykonano częściowe malowanie klatki schodowej
	wymalowano salę na piętrze
	wykonano remont daszku przed wejściem
Wnioski z przeglądu w roku 2020 r.:	
- warto przemyśleć kwestię montażu ławeczek w ogrodzie (Wiślica); - należy rozważyć montaż rolet w nowej Sali (Wiślica); <u>Ochaby:</u> - zauważono konieczność malowania klatki schodowej; - zachodzi konieczność montażu rolet termicznych lub klimatyzacji w sali na I piętrze; - konieczność malowania stojaków na rowery; - wywiezienia pozostałości po matach z placu zabaw; - należy usunąć zniszczony żywopłot z bukszpanów; - potrzeba wyrwania drzew na zielonych dachach; - istnieje konieczność malowania elewacji (na dole); - należy rozważyć kwestię przemalowania wiaty;	

Stwierdzono, iż placówka jest przygotowana do nowego roku szkolnego 2020/21.

Zauważono ogromny wkład pracy konserwatora.

Dob.

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Ochabach:

Pani dyrektor Maja Krawczyk oprowadziła członków zespołu po placówce.

Wnioski z przeglądu w roku 2019 r.	Prace, remonty i zakupy wykonane w 2020 r.
konieczność remontu łazienki na parterze;	Wykonano kompleksowy remont łazienek na parterze
wymiana lub korekta poręczy z parteru na piętro;	W trakcie realizacji
wymiana odcedzaka w kuchni;	Wykonano odpowiednią kratkę w kuchni
należy zastanowić się nad dokupieniem laptopów do sal informatycznych	Laptopy szkoła otrzymała z programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”
remont drabinek na sali gimnastycznej	-
konieczność dokończenia uporządkowania terenu wokół nowego boiska szkolnego	wykonano
wymiana lamp na korytarzu	-
konieczność remontu pomieszczenia świetlicy;	-
	Wykonano naprawy elewacji zewnętrznej budynku (dziury po wizytach ptaków)
	Gruntownie pomalowano 3 sale lekcyjne na I piętrze
	Całkowicie odnowiono korytarz górny
	Odnowiono gabinet pedagoga
	Odnowiono pomieszczenie szkolnego sklepiku
	Zamontowano nowe kotary na salę gimnastyczną
	Przycięto zieleń wokół szkoły
Wnioski z przeglądu w roku 2020 r.:	
<ul style="list-style-type: none"> - istnieje konieczność malowania świetlicy; - zgłoszono konieczność wymiany lamp w kuchni; - istnieje potrzeba remontu podłogi w gabinecie dyrektora; - zachodzi konieczność likwidacji piaskownicy przy szkole; - zauważono potrzebę uporządkowania strefy wokół wiat na rowery (wykoszenie, pielenie itp.) - konieczność przełożenia kostki brukowej w ciągu pieszym między szkołą a boiskiem (kostka luźna) - przycięcie dołu drzwi do gabinetu psychologa 	

Stwierdzono, iż placówka jest przygotowana do nowego roku szkolnego 2020/21

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiczycach:

Pani dyrektor Aleksandra Trąbała oprowadziła członków zespołu po placówce.

Wnioski z przeglądu w roku 2019 r.	Prace, remonty i zakupy wykonane w 2020 r.
Przedszkole:	
pomalowanie stolarki okiennej	wykonano
zakup drzwi przeciwpożarowych (hydrant zewnętrzny już istnieje)	-
wymiana części ogrodzenia	wymieniono ogrodzenie i furtkę łączące budynek przedszkola z budynkiem gospodarczym
przesunięcie słupa elektrycznego (obecnie znajduje się na środku placu zabaw) Dyrektor napisze pismo do Tauron S.A.,	dyrektor wysłał wniosek, firma Tauron po wizji lokalnej nie stwierdziła żadnego niebezpieczeństwa i wystosowała negatywną odpowiedź; zamontowano elementy zabezpieczające;
zamontowanie w kuchni wentylacji mechanicznej (wykonanie zaplanowano na miesiące IX-X – czas oczekiwania na okap)	wykonano, dodatkowo wymieniono oba piece w kuchni i pomalowano całe pomieszczenie
docieplenie stropu wełną (nad kuchnią)	wykonano, dodatkowo wymieniono drzwiczki
	wykonano remont placu zabaw (wdrożenie stref bezpieczeństwa)
	wymieniono zamrażalnik w magazynie
Szkoła:	
potrzeba stopniowego dostosowania placówki do wymogów przeciwpożarowych(hydranty, zawór pierwszeństwa, drzwi przeciwpożarowe) – w miarę posiadanych środków,	potrzeba zostanie uwzględniona podczas przygotowania projektu świetlicy wielofunkcyjnej
potrzeba odnowienia elewacji (uszkodzenia wykonane przez ptaki dziko żyjące)	wykonano
potrzeba odnowienia posadzek lastrico na korytarzach,	-
potrzeba założenia zadaszania na stojakami rowerowymi	wykonanie uzależnione jest od projektu auli wielofunkcyjnej i jej ostatecznego umiejscowienia
potrzeba remontu schodów do szkoły (wejście główne)	-
z powodu niebezpiecznego podłoża plac zabaw zamknięty, sprzęty są sprawne, celowym jest remont podłoża lub przeniesienie sprzętu do przedszkola lub innej placówki , np. do Pogórza;	Wykonano remont, usunięto płyty, wywieziono gruz, nawieziono ziemię i zasiano trawę
	wykonano projekt i remont sali nr 11 (Zielona Pracownia 2020) – pozyskano 37 500 zł
	pomalowano 2 sale lekcyjne na parterze
Wnioski z przeglądu w roku 2020 r.:	
Przedszkole: - zachodzi konieczność ponownego montażu domku ze zjeżdżalnią w ogrodzie – zakotwienie go w betonie; - zasadny jest remont ogrodzenia wzdłuż parkingu; - konieczność poprawienia montażu listew przypodłogowych w sali;	
Szkoła: - potrzeba remontu schodów wejściowych;	

Stwierdzono, iż placówka jest przygotowana do nowego roku szkolnego 2020/21

Szkoła Podstawowa im. Z. Kossak w Pierścicu:

Pani dyrektor Irena Krypczyk oprowadziła członków zespołu po placówce.

Wnioski z przeglądu w roku 2019 r.	Prace, remonty i zakupy wykonane w 2020 r.
konieczność wzmocnienia piłkochwyłów ,	wykonano remont całego ogrodzenia przy boisku o sztucznej nawierzchni
w przyszłości zasadne rozważenie budowy boiska do piłki plażowej,	-
konieczność konserwacji/czyszczenia powierzchni boiska;	-
potrzeba remontu schodów zewnętrznych do sali gimnastycznej w tym wykonanie jednego podjazdu by była dostępna dla osób niepełnosprawnych,	budowa windy dla niepełnosprawnych – w trakcie realizacji
potrzeba remontu schodów zewnętrznych do świetlicy,	budowa windy dla niepełnosprawnych – w trakcie realizacji
w miarę posiadanych środków potrzeba wykonania projektu architektonicznego do sieci hydrantowej oraz montaż zaworu pierwszeństwa,	przystosowano hydranty przy okazji budowy szybu windowego i montażu windy, a także zamontowano zawór pierwszeństwa (w trakcie realizacji)
w najbliższych latach potrzeba malowania elewacji od strony wejścia głównego oraz podbitki,	-
zasadność modernizacji pracowni komputerowej (pomieszczenie na piętrze niżej oraz zwiększenie ilości stanowisk komputerowych);	pracownia przeniesiona do wyremontowanej sali na I piętro
potrzeba remontu zabytkowych drzwi wejściowych do szkoły,	pomalowano drzwi wejściowe do starego budynku i uzupełniono ubytki
	pomalowano poręcze zewnętrzne przy wejściu do szkoły
	pomalowano okna dachowe (sala 13 i 14)
Wnioski z przeglądu w roku 2020 r.:	
<ul style="list-style-type: none"> - zachodzi konieczność wykonania izolacji dachu nad salą gimnastyczną; - istnieje konieczność podklejenia płytek przy wejściu na salę gimnastyczną lub wymiany schodów; - zachodzi konieczność czyszczenia boiska o sztucznej nawierzchni; 	

Stwierdzono, iż placówka jest przygotowana do nowego roku szkolnego 2020/21

Przedszkole Publiczne w Pierścicu z oddziałami zamiejscowymi w Kowalach:

Pani dyrektor Regina Waliczek oprowadziła członków zespołu po placówce.

Wnioski z przeglądu w roku 2019 r.	Prace, remonty i zakupy wykonane w 2020 r.
konieczność pomalowania bramy wejściowej oraz remontu domku dla dzieci na placu zabaw;	wykonano z przyznanych środków (praca konserwatora
potrzebę zakupu 17 osłonek na grzejniki (Pierściec + Kowale) – kwota wynosić będzie około 4000 zł – zalecenie Sanepidu	zakupiono i zamontowano
Oddział zamiejscowy - Kowale:	
potrzeba zakupu nowych mebli,	Zakupiono meble, salę i wejście odmalowano
potrzeba remontu schodów do przedszkola;	-
potrzeba remontu wysłużonych urządzeń na placu zabaw (w trakcie realizacji);	Wykonano niezbędne naprawy, naprawiono również drewniany płotek wokół placu zabaw
potrzeba uzupełnienia placu zabaw (huśtawka oraz równoważnia),	Doposażono plac zabaw
Wnioski z przeglądu w roku 2020 r.:	
- istnieje konieczność remontu schodów wejściowych w Kowalach;	

Stwierdzono, iż placówka jest przygotowana do nowego roku szkolnego 2020/21

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze:

Pan dyrektor Grzegorz Topol oprowadził członków zespołu po placówce.

Wnioski z przeglądu w roku 2019 r.	Prace, remonty i zakupy wykonane w 2020 r.
Przedszkole:	
potrzeba zgłoszenia nielegalnego złomowiska znajdującego się tuż za płotem przedszkola (dyr. Topol)	wykonano
potrzeba wymiany uszkodzonych elementów drewnianych w konstrukcjach urządzeń placu zabaw , na ta chwile lepszym rozwiązaniem będzie przeniesienie całych urządzeń ze szkoły w Kiczycach	wykonano, zakupiono zabawki we współpracy z WIR oraz rozbudowaną zabawkę w ramach środków z projektu „W przedszkolu odkrywam siebie i świat” (przetarg w trakcie realizacji przetargu)
potrzeba uzupełnienia ubytku w schodach zewnętrznych,	-
wymiana pochłaniacza w kuchni,	-
konieczność wymiany mebli kuchennych,	-
wymiana poręczy przy schodach z zaplecza kuchennego (schody zewnętrzne),	-
potrzeba wymiany kanalizacji,	-
zawilgocenie ścian przedszkola,	-
konieczność malowania całego przedszkola,	-
z uwagi na konieczność budowy/przeniesienia nowego przedszkola, inwestowanie w stary i nie odpowiadający dzisiejszym czasom budynek jest nieefektywne finansowe i niecelowe	-
Szkoła:	
potrzeba wymiany poręczy przy schodach	wykonano
w perspektywie najbliższych lat rozwiązanie kwestii wentylacji w sali chemicznej,	-
konieczność wymiany głównych drzwi wejściowych – przemarzające drzwi podczas zimy,	W trakcie realizacji
potrzeba naprawy pęknięć na sali gimnastycznej i w łazienkach,	wykonano
zabezpieczenie siatką sufitu w sali gimnastyki korekcyjnej,	-
konieczność wymiany drzwi drewnianych na drzwi przeciwpożarowe (wejście do piwnicy),	-
potrzeba wyczyszczenia oraz malowania ścian i sufitów w korytarzu,	Częściowo wykonano
potrzeba uzupełnienia uszkodzonej lamperii z tynku żywicznego przy sali gimnastycznej,	wykonano
potrzeba usunięcia zarośli przy boisku po stronie zewnętrznej ogrodzenia oraz naprawienia furtki (zadanie dla konserwatora),	Częściowo wykonano
potrzeba naprawy schodów (wejście do sali gimnastycznej od strony bieżni),	wykonano
konieczność wymiany niektórych kopuł nad świetlikami (sala gimnastyczna) oraz krętek wentylacyjnych ,	W trakcie realizacji

potrzeba zamocowania na nowo piorunochronu nad budynkiem kuchni,	-
potrzeba uporządkowania terenu wokół szkoły (wyrywanie chwastów, grabienie, skoszenie trawy)	wykonano
	pomalowano elementy metalowe ogrodzenia i poręcz przed wejściem
	pomalowano tablicę informacyjną przed wejściem
	pomalowano salę na piętrze
	wymieniono meble w sali na piętrze
	zakupiono puzzle-maty zamiast dywanów

Wnioski z przeglądu w roku 2020 r.:

Przedszkole:

- zachodzi konieczność przycięcia zieleni i żywopłotu w przedszkolu;
- istnieje potrzeba pomalowania sali i korytarza w przedszkolu;
- istnieje konieczność odnowienia gazetek korkowych;
- zachodzi konieczność porządnego wymycia podłóg;
- należy pomalować lamperię i uzupełnić dziury w szatni;
- istnieje konieczność remontu podłogi w sali na I piętrze;
- należy usunąć pozostałości po zabawce na placu zabaw (drewniane kołki);

Szkoła:

- zachodzi konieczność wymycia korytarzy;
- istnieje konieczność malowania ścian w sali gimnastycznej z zamontowaniem siatki ochronnej;
- zachodzi konieczność uporządkowania piaskownicy i terenu wokół szkoły;
- istnieje konieczność malowania ławek w ogrodzie;
- zachodzi konieczność wyczyszczenia płytek;
- zachodzi konieczność naprawy rynny przy wejściu;
- należy uzupełnić osłony na lampach przy sali gimnastycznej;
- należy usunąć stare plakaty na korytarzach;
- istnieje konieczność wyczyszczenia świetlików na sali gimnastycznej;

Stwierdzono, iż w dniu przeglądu placówka nie jest przygotowana do nowego roku szkolnego 2020/21.

Zalecono niezwłoczne usunięcie najważniejszych usterek, sprzątnięcie i porządkowanie z terminem wykonania do końca sierpnia 2020 r.

Na dzień sporządzenia raportu:

- zostały usunięte kołki na placu zabaw w przedszkolu;
- przycięto zieleń w przedszkolu;
- wymalowano salę na parterze przedszkola;
- zamontowano świetliki na sali gimnastycznej;
- uporządkowano obejście szkoły, wyczyszczono i przykryto piaskownicę;

Przedszkole Publiczne nr 3 w Skoczowie:

Pani dyrektor Joanna Stekla oprowadziła członków zespołu po placówce.

Wnioski z przeglądu w roku 2019 r.	Prace, remonty i zakupy wykonane w 2020 r.
Potrzeba sukcesywnego remontowania pozostałych sal;	Wykonano kompleksowy remont sali na I piętrze
	Wykonano remont pomieszczenia kuchennego (zmywalni wraz z wyposażeniem)
	Położono wylewkę samopoziomującą na korytarzu oraz wykładzinę
	Wymieniono meble na nowe w salach nr IV i V
	Wykonano remonty na placu zabaw
	Wykonano zabiegi pielęgnacyjne w ogrodzie
Wnioski z przeglądu w roku 2020 r.:	
- zachodzi konieczność zacienienia sal od strony ogrodu; - istnieje konieczność remontu korytarza na I piętrze;	

Stwierdzono, iż placówka jest przygotowana do nowego roku szkolnego 2020/21

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie:

Pani dyrektor Małgorzata Jasionowicz oprowadziła członków zespołu po placówce.

Wnioski z przeglądu w roku 2019 r.	Prace, remonty i zakupy wykonane w 2020 r.
Budynek przy ul. Osiedlowej:	
do naprawy podłoga w kuchni,	-
odspojenie elewacji (tylne wejście),	-
odnowienie posadzki drewnianej w salach korekcyjnych (dwie sale)kwestia biblioteki w tych salach , niemniej raczej nie jest do zrealizowania ze względu na konieczność osobnego wejścia do biblioteki	-
malowanie szkoły(sukcesywnie),	-
wymiana podłogi w salach (sukcesywnie piętrami)	wymieniono wykładzinę w 4 salach
konieczność naprawy chodnika przyszkolnego	-
pomalowanie drewna na elewacji - ściana auli,	-
wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody	Wymieniono instalację kanalizacyjną (II etap)
wymiana wykładziny w salach na II i III piętrze	Położono wykładzinę w 4 salach lekcyjnych na II piętrze
wymalowanie 4 sal i korytarza na II i III piętrze	Wymalowano 4 sale lekcyjne i klatkę schodową II piętro
	Remont schodów zewnętrznych z tyłu budynku
	Wykonano balustrady przy schodach (w trakcie realizacji)
	Wymieniono deski w balustradzie schodowej od strony świetlicy
Budynek przy ul. Bielskiej:	
konieczność wykonania ogrodzenia wokół szkoły (z dwóch stron),	-
konieczność naprawy boiska i bieżni	-
potrzeba zapewnienia dojazdu z posiłkami do szkoły od strony sali gimnastycznej;	-
wykonanie remontu toalet	-
potrzeba zakupu kosiarki	-
konieczność zakupu drzwi przeciwpożarowych	-
konieczność wymiany szafek na I piętrze	-
	umocowano główny kabel zasilania na budynku (nagła awaria)
Wnioski z przeglądu w roku 2020 r.:	
<ul style="list-style-type: none"> - zachodzi konieczność wymiany kranów na I piętrze (ul. Bielska); - istnieje konieczność rozwiązania sprawy noszenia termosów z obiadami przez obsługę (ul. Bielska); - istnieje konieczność remontu sali gimnastycznej (ul. Bielska); - istnieje konieczność remontu rynien (ul. Osiedlowa); 	

Stwierdzono, iż placówka jest przygotowana do nowego roku szkolnego 2020/21.

Zwrócono uwagę na wzorową czystość podłóg, utrzymanie czystości w sanitariatach.

Przedszkole Publiczne w Harbutowicach:

Pani dyrektor Ewa Zimny oprowadziła członków zespołu po placówce.

Wnioski z przeglądu w roku 2019 r.	Prace, remonty i zakupy wykonane w 2020 r.
rozważenie konieczności montażu monitoringu na placu zabaw (po zamknięciu przedszkola osoby przebywające na terenie placu , użytkują go niezgodnie z przeznaczeniem oraz wiekiem, tym bardziej ze place zabaw będą od nowego roku szkolnego ogólnodostępne dla mieszkańców), - konieczność zweryfikowania kosztów;	-
konieczność zorganizowania przez Panią Sołtys przeglądu budowlanego budynku	-
konieczność wydzielenia liczników wody w pomieszczeniu gospodarczym i zakup bojlera	mimo przeznaczonych środków nie wykonano zadania
	wykonano drobne prace konserwatorskie
Wnioski z przeglądu w roku 2020 r.:	
- konieczność pomalowania ścian i uzupełnienia drobnych ubytków w korytarzu;	

Stwierdzono, iż placówka jest przygotowana do nowego roku szkolnego 2020/21.

Przedszkole Publiczne nr 2 w Skoczowie:

Pani p.o. dyrektora Karina Wantulok oprowadziła członków zespołu po placówce.

Wnioski z przeglądu w roku 2019 r.	Prace, remonty i zakupy wykonane w 2020 r.
potrzeba wymiany ogrodzenia terenu przedszkola ok. 150mb	-
potrzeba malowania klatki schodowej , wejścia do przedszkola , klatki schodowej na zapleczu,	Wykonano malowanie klatki schodowej
potrzeba remontu elementów drewnianych na placu zabaw	Wykonano remont urządzeń na placu zabaw
potrzeba kompleksowego remontu pomieszczenia kuchennego, zmywaka, miejsca do wydawania posiłków,	Wymalowano pomieszczenie kuchenne
	Wypielęgnowano zieleń w całym ogrodzie
	Wykonano remont ciekącego dachu
	Wymalowano sufit w Sali na I piętrze
Wnioski z przeglądu w roku 2020 r.:	
- konieczna jest wymiana lub remont rynien; - warto rozważyć wymianę płytek na tarasie, zadaszenia (markiza); - należy zlecić wyłączenie lub zmniejszenie ogrzewania na terenie byłego mieszkania;	

Stwierdzono, iż placówka jest przygotowana do nowego roku szkolnego 2020/21

Przedszkole Publiczne nr 1 w Skoczowie:

Pani p.o. dyrektora Katarzyna Izdebska oprowadziła członków zespołu po placówce.

Wnioski z przeglądu w roku 2019 r.	Prace, remonty i zakupy wykonane w 2020 r.
potrzeba remontu pomieszczenia przy windzie na parterze(wydawanie posiłków)	Wymieniono zepsutą windę i rozbudowano o 1 przystanek
konieczność wymiany instalacji wody użytkowej (liczne ogniska korozji)	Wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną z przyziemia do kuchni
konieczność wyremontowania parkingu przedszkolnego	Wycięto świerk – powstało miejsce na parking dla pracowników
konieczność naprawy domków na placu zabaw	Wykonano,
konieczność wykonania kompletnej łazienki w sali nr 5;	-
	wymieniono 7 drzwi (6 przeciwpożarowych, 1 zwykłe)
	Położono kafelki i wymalowano kuchnię
	Do wszystkich sal doprowadzono sieć internetową
	wymalowano kancelarię, pokój intendenta, szatnię – lamperię, wymienił wykładzinę w kilku pomieszczeniach
	Zabudowano nowe szafy na I piętrze
Wnioski z przeglądu w roku 2020 r.:	
- należy rozważyć możliwość przeniesienia szatni do pomieszczeń zajmowanych obecnie przez MZO; - istnieje potrzeba wykonania remontu pomieszczenia socjalnego na parterze;	

**Stwierdzono, iż placówka jest przygotowana do nowego roku szkolnego 2020/21.
Zwrócono uwagę na ogromny wkład pracy konserwatora.**

Przedszkole Publiczne nr 4 z oddziałami zamiejscowymi w Międzywiciu:

Pani dyrektor Teresa Ornowska oprowadziła członków zespołu po placówce.

Wnioski z przeglądu w roku 2019 r.	Prace, remonty i zakupy wykonane w 2020 r.
Oddział w Międzywiciu:	
konieczność dokończenia inwestycji z 2017 r. - uwagi sanepidu ,	-
Konieczność połączenia dwóch sal poprzez wyburzenie ściany ,	Wykonano, salę pomalowano
korytarz - remont chodnika i schodów(ewentualnie ich wyburzenie)	Wykonano poręcz na schodach (zgodnie z wytycznymi BHP) oraz wymalowano korytarz
	Naprawiono schody na tarasie
	Pomalowano ogrodzenie wokół przedszkola
Skoczów:	
do wymalowania 2 sale na parterze oraz szatnia i klatka schodowa	Pomalowano dwie sale i dodatkowo gabinet dyrektora
konieczność wykonania oddymiania klatki schodowej i jej wydzielenia	Wykonano częściowy projekt na wydzielenie klatki i szatni (ppoż)
potrzebę wykonania toalety na parterze dla personelu	-
	Wymieniono drzwi do 2 sal i 2 łazienek
	Zamontowano drzwi przeciwpożarowe do archiwum
Wnioski z przeglądu w roku 2020 r.:	
<ul style="list-style-type: none"> - zasadne jest wykonanie malowania pomieszczeń przy kuchni w Międzywiciu (problem z kanalizacją); - istnieje potrzeba malowania i modernizacji mebli w szatni na parterze w budynku w Skoczowie; - istnieje potrzeba wykonania toalety z natryskiem dla obsługi na parterze (Skoczów); 	

Stwierdzono, iż placówka jest przygotowana do nowego roku szkolnego 2020/21

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krystyny Bochenek w Skoczowie:

Pani dyrektor Jolanta Pelic-Bobko oprowadziła członków zespołu po placówce.

Wnioski z przeglądu w roku 2019 r.	Prace, remonty i zakupy wykonane w 2020 r.
plac zabaw wykonany ze środków programu Radosna Szkoła do remontu lub likwidacji;	pomalowano urządzenia: ławki, huśtawki, sprzęty do ćwiczeń i zabaw wokół szkoły
konieczność remontu schodów do magazynu	-
konieczność naprawienia usterek powstałych podczas remontu na dużej sali gimnastycznej	pomalowano lamperię w sali gimnastycznej
wymiana płyt chodnikowych przy sali gimnastycznej,	-
potrzeba malowania klatki schodowej	-
odwodnienie boiska do siatkówki plażowej i wymiana obramowania na bezpieczne,	-
konieczność malowania stalowej konstrukcji podpierającej instalację solarną (widoczne ogniska rdzy) lub demontaż po analizie kosztów	-
potrzebny nowy plac zabaw dla mieszkańców osiedla na terenie szkolnym;	-
	pomalowano: gabinet dyrektora, sekretariat, gabinety wicedyrektorów, pedagoga, dyżurkę (położono też płytki), pomieszczenia na środki czystości
	pomalowano sale: 119 oraz wykonano poprawki malarskie po montażu lamp (malowanie sufitów): sale 52, 64, 66, 668, 73, 77, 113, 119, 120, 122, 123, 124, 129, 131
	Wymieniono rolety w 5 pomieszczeniach
	pomalowano pomieszczeń na terenie kuchni: biuro intendenta, obieralnię warzyw, pralnię, magazyn żywności, wydawalnię posiłków, zmywalnię brudnych naczyń, pomieszczenie do wyparzania jaj, chłodnię, magazyn środków chemicznych
	Zawieszono telewizory w salach 100, 112, 52, 57, 60, 58, 38, 106, 119, 123
	Wymieniono oświetlenie w salach: 64, 66, 68, 75, 147, 113, 119, 120, 122, 123, 124, 129, 131
	Wykonano remont dachu nad salą gimnastyczną
Wnioski z przeglądu w roku 2020 r.:	
<ul style="list-style-type: none"> - w kuchni (połączonej z PP4) – zachodzi konieczność wykonania remontu wentylacji; - istnieje konieczność wymiany dwóch patelni; - należy wymienić chłodnię w magazynie żywności; - zachodzi konieczność sukcesywnej wymiany podłóg w salach; - należy zabezpieczyć lub usunąć dopływ gazy w pracowni chemicznej (sala 73); - istnieje potrzeba malowania korytarzy w szkole; 	

Stwierdzono, iż placówka jest przygotowana do nowego roku szkolnego 2020/21. Placówka wzorowo pod względem porządkowym i remontowym wykorzystwała okres, w którym ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zawieszono jej funkcjonowanie.

Żłobek Miejski w Skoczowie i filia w Międzywiciu:

Pani p.o. dyrektor Joanna Cieślar oprowadziła członków zespołu po placówce.

Wnioski z przeglądu w roku 2019 r.	Prace, remonty i zakupy wykonane w 2020 r.
Filia w Międzywiciu:	
konieczność wyremontowania zdartej powłoki parkietu	na podłogę położono wysokiej jakości wykładzinę
Żłobek Miejski w Skoczowie:	
potrzeba przygotowania się do zakupu nowej suszarki (aktualnie działająca jest już urządzeniem wieloletnim);	-
Wnioski z przeglądu w roku 2020 r.:	
- w budynku w Skoczowie należy pomalować suszarnię i podłogę; - należy oddzielić płotkiem parking od ogrodu, w którym bawią się dzieci; - należy rozważyć rozwiązanie problemu z podmakającą wózkownią (rozmowa z WIR i SKO-EKO);	

Stwierdzono, iż placówka jest przygotowana do nowego roku szkolnego 2020/21

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie:

Pan dyrektor Wojciech Grzebielec oprowadził członków zespołu po placówce.


Wnioski z przeglądu w roku 2019 r.	Prace, remonty i zakupy wykonane w 2020 r.
asfaltowa nawierzchnia boiska kwalifikuje się do wymiany,	opracowano projekt (WIR), złożono wniosek o dofinansowanie w Ministerstwie Sportu (FE)
potrzeba wykonania prac remontowych szatni wraz z malowaniem korytarza przy sali gimnastycznej,	-
ściany i posadzka w kuchni do remontu,	-
konieczność malowania świetlicy szkolnej ,	Wykonano malowanie świetlicy i stołówek
Toalety na II piętrze nadają się do remontu,	-
	pomalowano w całości salę gimnastyczną
	pomalowano i zmodernizowano pracownię komputerową
	pomalowano gabinet intendenci
	Wykonano prace przy instalacji elektrycznej, naprawiono drzwi wejściowe od strony boiska
	uszczelniono dach szatni
	pomalowano tablice magnetyczne na korytarzu II piętra
	Remont i malowanie pomieszczenia przy Sali gimnastycznej
	Naprawa obudowy grzejników na Sali gimnastycznej
Wnioski z przeglądu w roku 2020 r.:	
<ul style="list-style-type: none"> - należy rozważyć likwidację placu zabaw mieszczącego się przed szkołą; - należy usunąć lub wymienić stare szafki na sali gimnastycznej; - należy rozważyć wymianę pompy w piecu CO oraz modernizację ogrzewania; - należy zgłosić brak barierkach przy furtkach od strony ulic bocznych; - należy podejmować kroki w celu modernizacji boiska; - należy wymienić oświetlenie na parterze szkoły; - należy rozpoznać źródło ciekącego dachu nad biblioteką (np. poprzez drony) oraz wykonać badanie stropu; 	

Stwierdzono, iż placówka jest przygotowana do nowego roku szkolnego 2020/21

PODPISY:

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY

mgr Joanna Radwan-Kmieciak

ZASTĘPCA DYREKTORA
MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY

mgr Łukasz Stępień

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....